


System "Maroder Estrich ohne ausreichende Festigkeit"

Für die sichere Sanierung maroder, nicht ausreichend fester Oberflächen



Kurzbeschreibung:

Dieses System ist der Retter für kritische Untergründe wie einen kaputten Estrich mit Rissen. Durch die Trittschallunterlage und den Faser-Anhydrit-Ausgleich ist der marode Estrich einfach und schnell entkoppelt.

Systemvorteile:

- Einfache und sichere Verarbeitung
- Halbierter Trittschall
- Zeit- und kostensparend
- Nachhaltig und emissionsarm

ARBEITSGANG	PRODUKTE
Sonstiges Dämmunterlage	1 TF 305 THOMSIT-FLOOR® Dämmunterlage (5 mm) als universelle Trittschalldämmung unter vielen Belägen
Bodenspachtelung	2 AS 2 Faser-Anhydrit-Ausgleich zum Ausgleichen von 3 – 30 mm in einem Arbeitsgang
Belagskleber	3 K 190 F Faserverstärkter PVC- und Kautschukkleber besonders geeignet für PVC-Designbeläge (LVT)
Ergänzungsprodukt	4 TRD 5 Selbstklebender Randdämmstreifen zur Vermeidung von Schallbrücken

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg,
Tel.: +49 821 5901 0

thomsit-info@pci-group.eu
www.thomsit.de

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.